

107 年 12 月違規事件裁罰資訊 (12/1/2018-12/31/2018)

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
華信	107.09	華信航空公司航空器維修工程師執行防撞燈故障排除作業及蓋板拆裝動作未登錄於飛航維護紀錄簿，致 ERJ-190 AE981 航班左翼防撞燈下方蓋板鬆脫。	航空器維修工程師 2 員違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 6 條第 1 項第 4 款之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 1 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，各處以停止執業 1 個月，並立即改善之處分(執行日期 107/12/20-108/1/19)。
長榮	107.08	長榮航空公司 A330 機型 BR-106 TPE-FUK 航班於福岡機場(FUK) 未依飛航管制機構之指示，滑行錯誤進入管制區。	機長及副駕駛違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，各處以警告，並立即改善之處分。
長榮	107.09	長榮航空公司駕駛員於布里斯班機場(BNE)經澳洲民航局查核人員登機實施外籍航空器機坪檢查(Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA)發現未依規定攜帶備份眼鏡。	駕駛員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 175 條之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 2 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
漢翔	106.11	本局查核發現漢翔航空工業股份有限公司 ASTRA SPX 飛機結構大修理不符合核准文件，於未能符合適航標準狀態下仍持續從事飛航作業。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 268 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以新臺幣 60 萬元罰鍰，並立即改善之處分。