

109年1月違規事件裁罰資訊（1/1/2020-01/31/2020）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
長榮	108.06	長榮航空公司 B777型機 BR026航班於西雅圖國際機場無航管落地許可逕行降落。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 154 條第 1 款之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛 2 員違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，各處以警告，並立即改善之處分。