

109年3月違規事件裁罰資訊（3/1/2020-3/31/2020）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
騰達	108.10	騰達航空公司 G-5000機型香港-上海商務專機違反航管離場指示，及違反縮減垂直高度隔離飛航（RVSM）之規定。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長及副駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款之規定，各處以警告，並立即改善之處分。 2. 簽派員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 204 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。
大鵬	108.10	大鵬航空公司 P68型 B-77709號機未確實執行操作鋼繩張力100FH/1年定期檢查項目；另 B-68802號機未確實執行操作鋼繩張力500FH/2年定期檢查項目。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 航空器維修工程師違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 10 條第 1 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 1 款之規定，處以停止執業 1 個月，並立即改善之處分(執行日期:109/3/15~109/4/14)。 2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 269 條第 4 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以新臺幣 60 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
超輕	109.02	民眾舉報臺東縣大武鄉台9線422公里處北上側海灘有2具動力飛行傘具違規飛航。	超輕型載具所有人暨操作人2人違反第99條之2第1項、第99條之3第1項、第99條之3第2項、第99條之5第1項第1款、第4款及第99條之6第4項規定，依據民用航空法第119條之1第1項第3款、第4款、第5款、第8款及第10款之規定，各處以新臺幣30萬元罰鍰之處分。
中華	108.10	中華航空公司 B737-800型機 CI-168航班飛航組員未察覺 MCP 高度設定錯誤，致違反航管指示。	機長及副駕駛員違反民用航空法第41條第1項規定，依據民用航空法第111條第2項第6款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，各處以警告，並立即改善之處分。
長榮	108.04	長榮航空公司 A330-200型機 BR891/892 航班適航指令(CAA-2016-09-13)逾期執行。	公司違反依民用航空法第9條之1第2項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第19條第2項第3款規定，依據民用航空法第112條第2項第2款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
長榮航太	108.04	長榮航太公司未確實將長榮航空公司所委託之工程計畫與控管業務於規定時限內完成，致發生長榮航空公司 A330-200 型機 BR891/ 892航班適航指令 (CAA-2016-09-13)逾期執行。	公司違反依民用航空法第23條之2第2項所定之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠設立檢定管理規則第23條第1項，依據民用航空法第114條第1項第10款之規定，處以新臺幣6萬元罰鍰之處分。