

## 109年5月違規事件裁罰資訊（5/1/2020-5/31/2020）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
華信	109.03	華信航空公司 MDA768班機副駕駛員在未獲得飛航管制機構指示下逕自下降高度，致與同公司 MDA1273班機低於最低隔離標準。	副駕駛員違反民用航空法第41條第1項規定，依據民用航空法第111條第2項第6款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以新臺幣2萬元罰鍰，並立即改善之處分。
華信	109.01	華信航空公司未依飛機維護計畫(AMP)將目視檢查工項設定於 ERP 管制項目中，致 B-16857機計3次500FH 及1次1500FH 客艙座椅檢查未發工執行，及B-16858機計2次500FH 客艙座椅檢查未發工執行。	公司違反依民用航空法第9條之1第2項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第12條規定。依據民用航空法第112條第2項第2款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。