

109年12月違規事件裁罰資訊（12/1/2020-12/31/2020）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
長榮 航太	109.08	長榮航空公司 A330-300 ER-160航班後貨艙門下後緣蓋板受損情況發生後，其受委託之維護機構及其所屬人員未正確使用手冊程序執行飛機簽放作業。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 航空器維修工程師違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 148 條第 1 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以停止執業 1 個月，並立即改善之處分(執行日期：110/2/1-110/2/28)。 2. 公司違反依民用航空法第 23 條之 2 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠設立檢定管理規則第 23 條第 1 項規定，依據民用航空法第 114 條第 1 項第 10 款及符合民用航空法第 114 條第 2 項主動提報之規定，處以警告之處分。