

110年3月違規事件裁罰資訊（3/1/2021-3/31/2021）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	109.11	中華航空公司 B737-800型機執行濕租予華信航空公司 AE-1820航班，飛航組員未依程序執行交互檢查，未發現 FMC 設置與飛航管制之指示不符合，造成於香港機場離場時偏離航道。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項、第 154 條第 2 款等規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 4 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 2 萬元罰鍰，並立即改善之處分。