

106 年 7 月違規事件裁罰資訊（07/01/2017-07/31/2017）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
復興	104.02	ATR72-600 型機 GE235 飛航事故	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 7 條及第 21 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及行政罰法第 18 條第 1 項之規定，處以該公司新臺幣 150 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
遠東	104.05	航班落地後低燃油存量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 8 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 3. 副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。
中華	105.10	航班降落重飛機尾觸地	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 153 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 12 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 153 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。