

106 年 10 月違規事件裁罰資訊（10/01/2017-10/31/2017）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
長榮 航太	106.06	航機維修時，因未確實依據工單要求於左、右發動機供氣之壓力調節閥（PRV）拆除之 sensing line 開口處使用 storage port 上之堵頭進行封口作業，致發生航班空中回航事件。	航空器維修工程師違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 10 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 1 款之規定，處以停止執業 1 個月，並立即改善之處分(執行日期：106/11/1~106/11/30)。
德安	105.10	本局檢查員於駕駛艙航路查核時發現駕駛員未攜帶檢定證與體格檢查及格證正本。	駕駛員違反民用航空法第 25 條第 1 項及第 26 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 3 款及第 4 款規定，處以警告，並立即改善之處分。