

106 年 12 月違規事件裁罰資訊 (12/1/2017-12/31/2017)

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
德安	104.02	德安航空公司一架 Doenier-228 型機，由台東豐年機場起飛，執行 DA7507 載客任務至蘭嶼機場，於蘭嶼機場 31 跑道落地滾行時，右主輪偏出跑道外側。	1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定；另違反民用航空法第 111 條第 1 項第 3 款規定，依據前述條款及第 111 條第 2 項第 7 款規定，處以新臺幣 12 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
德安	106.06	德安航空公司自我督察發現，主動提報 DO-228 機隊正駕駛員 2 名 105 年航路考驗日期分別為 105 年 3 月 31 日及 105 年 3 月 29 日，而 106 年之航路考驗日期則分別為 106 年 5 月 14 日及 106 年 5 月 13 日執行完成，已逾「航空器飛航作業管理規則」第 165 條之規定考驗期限 2 週。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 165 條規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報規定，處以新臺幣 20 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
長榮	106.01	長榮航空 BR067 航班於倫敦(希斯洛)機場重飛時高度設定誤植，造成飛機爬升高度與機場公告程序不一致。	機長及 2 名副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，各處以警告，並立即改善之處分。