



# 交通部民用航空局飛安公告

## Aviation Safety Bulletin

ASB No: 114-067/M

MAY, 2025

**主旨：**國籍某航空公司 ATR72-212A 型客機因發動機整流罩掀起導致回航高雄機場事件。

**說明：**

國籍某航空公司 ATR72-212A 型客機，起飛後飛航組員發現發動機整流罩有上掀之情況並返航，經調查發現為維修人員執行飛行前之發動機檢查作業時，受加油作業影響而中斷作業，其後疏於將整流罩確實扣緊所致。

**建議改進事項：**

建議航空公司及維修廠要求所屬維修人員，執行航機飛行前及過境檢查時，應注意下列事項：

1. 航機於執行飛航任務前，務必確實檢查飛機、發動機之蓋板及整流罩確實關妥，以確保飛機外型之完整性。
2. 針對工作時中斷作業情況，提出防範措施並要求工作人員落實執行。