

## 114年6月違規事件裁罰資訊（06/01/2025-06/30/2025）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
超輕	113.11	不明輕航機迫降於花蓮縣壽豐鄉月眉大橋附近。	超輕型載具所有人暨操作人違反民用航空法第99條之2第1項、第99條之3第1項、第99條之3第2項、第99條之4第3項及第99條之6第4項規定，依據民用航空法第119條之1第1項第3款、第4款、第5款、第6款及第10款之規定，處以新臺幣30萬元罰鍰之處分。
長榮	113.09	長榮航空公司 B787-9 BR096米蘭(MXP)至桃園(TPE)航班於香港飛航情報區未能確認航管頒發高度許可之正確班號，偏離原許可高度範圍，並造成機上空中防撞系統啟動。	副駕駛員2員均違反民用航空法第41條第1項規定，依據民用航空法第111條第2項第6款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，各處以新臺幣2萬元罰鍰，並立即改善之處分。