

115年8月違規事件裁罰資訊（08/01/2026-08/31/2026）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
安捷	113.03	安捷航空公司 P2012-TRAVELLER 型機飛航組員於航機未具有氧氣設備之情況下，爬升超過10,000呎。	機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 225 條第 3 項規定。依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以罰鍰新臺幣 6 萬元，並立即改善之處分。
長榮	114.10	長榮航空公司 B787-9 BR-711上海(PVG)至桃園(TPE)航班，於桃園機場05L 跑道落地重飛期間飛機機尾 Tail Strike Module 摩擦道面。	1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定。依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以罰鍰新臺幣 12 萬元，並立即改善之處分。 2. 副駕駛員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定。依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以罰鍰新臺幣 6 萬元，並立即改善之處分。