

# 飛安各相關資訊

發布日期：2003-05-01 18:07:10

主旨：

〔編號：89-012/O〕航機落地時發生彈跳，並於重飛時機尾觸地，造成意外事件。

說明：

89年05月22日凌晨03時17分，某國籍航空公司MD-11F型貨機，於中正機場05L跑道落地時發生彈跳，重飛後機尾觸地受損。

查該機當時由副駕駛操控飛機，機型經驗不足、操縱欠當，且正駕駛員接手太遲，造成意外事件。

建議改進事項：

飛航組員於新訓及複訓時，應研習相關機種之飛安分析資料，並對曾發生之失事/意外事件(國內/國際)肇因深入研究，以收殷鑒之效。

新訓人員應由教師機師以上人員詳細講解及示範該機型之落地特殊性能及技巧，如BOUNCED LANDING、TAIL STRIKE、CROSS-WIND LANDING、NIGHT LANDING、溼滑跑道起落等。