

飛安各相關資訊

發布日期：2003-05-01 18:07:54

主旨：

〔編號：89-014/O〕請航空公司確實執行 F O M 修訂及航圖更換等工作，並落實各項檢查工作。

說明：

1.民國 89 年 7 月 18 日某國籍航空公司，飛航組員於設定慣性導航系統(INS)之位置點時輸入錯誤資料，導致航機未依計劃航路飛行之偏航事件。

2.經查飛航組員當天使用的航圖為一破損並被修補過之航圖，座標處因修補後造成辨識錯誤，且執勤前公司臨時要求修改飛行計劃，匆忙中疑或未及複查即行起飛。

建議改進事項：

1. 請國籍各航空公司確實執行 FOM 修正及航圖更換等工作。

2.在匆忙及異常的工作壓力下，飛航組員尤應注意 CRM 之工作負荷管理(Work Load Management)，加強各項檢查工作之落實。