



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 93-031/O

NOV 1, 2004

主旨：

請確依「航空器飛航作業管理規則」第六條規定：航空器使用人或其指定代理人，應負飛航安全及飛航作業管制之責任。

說明：某國籍航空公司，落地後偏出跑道造成鼻輪起落架受損，右發動機觸地之飛安事故。

建議改進事項：

1. 從嚴認定濕滑道面標準，落實駕駛員對不良天候（側風/雷雨）操作之適職性、標準化作業訓練及考驗。
2. 對各項飛航操作應遵守航機操作手冊或快速參考手冊（QRH）之規定辦理。