



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 94-032/O

MAY,31 2005

主旨：

請加強電器系統失效之處置及執行特種作業時相關裝備之檢查及深入瞭解其限制，不可勉強執行任務，以維飛安。

說明：某國籍航空公司，執行空照任務時，遭遇單發電機失效，駕駛員雖依飛航手冊關斷相關發電機電門及拔出斷電器，但未關斷照相系統及非必要之系統電力而仍繼續執行空照任務，致使另一發電機亦因負荷過大而作用不良且造成轉降。

建議改進事項：

1. 加強單一發電機失效時應注意之處置程序及限制。
2. 從嚴認定各項飛航操作限制，並應遵守航機操作手冊、快速參考手冊（QRH）或標準操作程序之規定處理並適當予以檢討修訂。