



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No:97-040/O

May 28, 2008

主旨：

重申確遵民航各相關法規、公司各相關手冊及機型標準操作程序操作，俾利飛航安全。

說明：

某國籍航空公司執行儀器飛渡任務，於金門 ILS 進場落地時墜毀於 06 跑道，造成失事事件。

建議改進事項：

1. 航空器使用人應嚴格要求航空人員之紀律，對於各項法規、手冊及機型標準操作程序等之研讀應確實執行，並恪遵各相關文件之規定與操作限制，飛航組員應加組員資源管理(CRM/TEM)、飛控撞地(CFIT)及降低進場與落地事故(ALAR)等相關訓練，絕不勉強飛航。
2. 航空器使用人應加強飛航組員對氣象資料之適時掌握及熟諳機場最低飛航限度，瞭解航管頒發之起降許可係確認與其他航空器之適當隔離與天氣標準限制無關，並確遵循『飛航指南』(AIP)及『航空器飛航作業管理規則』(AOR)各項規定執行操作，以避免類似事件發生。