

# 交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 89/012/ M

April, 2000

主旨：

建立飛機貨艙裝載貨物固定維護程序。

說明：

1. 某國籍航空公司 MD-90 型機落地後過境檢查發現貨艙 9G 欄網均未安裝，此外中貨艙靠左後方之側隔板(side panel)之固定螺絲 孔破損而鬆開，及放置在前貨艙托運之兩具地面拖車用輪胎未 予固定(tie-down)。
2. 國內已多次發生造成航空器貨艙隔板破損原因係航空公司地勤 人員未確實固定妥貨艙裝載、缺乏維護貨艙系統及未遵照核准 之載重平衡規範執行程序。

建議改進事項：

1. 重新檢視修訂或建立維護與裝載程序以確保適當安全的貨艙裝載，及貨艙系統維護符合持續適航標準。
2. 重新檢視及修訂訓練計畫確保貨艙裝載及維護人員均勝任 所付予之職責並確實執行每項新規定程序。
3. 加強公司督導人員抽查以確保工作人員遵行完成每項核准 之貨艙裝載及維護程序。