

交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

Asb No: 89/017/M

August, 2000

主旨：

MD-80 型機發現安裝升降舵鉸鏈栓之固定螺桿鬆動。

說明：

1. 某航空公司一架 MD-80 型機於進廠執行“C”級定期檢查時發現水平升降舵有數顆安裝升降舵鉸鏈栓之固定螺桿(ELEVATOR HINGE ATTACHED BOLT)鬆動(如附件)。
2. 該螺桿鬆脫後，將會影響升降舵之操控，進而會影響到飛機之飛航安全。

建議改進事項：

1. 航空公司應針對所屬 MD-80/-90 機隊系列飛機，進行升降舵鉸鏈栓一次全面檢查，以確保飛安。
2. 該處螺桿應請列入每次“C”級定期檢查項目，以預防其發生鬆動之狀況，期能確保飛航安全。
3. 航空公司於執行每次“C”級定期檢查時，如發現有類似鬆動情況者，應向原廠反應，以獲取原廠進一步適航資訊；另亦應依航空器適航檢定給證及航空器維修廠檢定規則等適航法規規定於七十二小時內報民航局備查。

