

交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 91-029/M

APR, 2002

主旨：

清艙作業誤觸釋放緊急逃生滑梯。

說明：

乙架 B757 型機，於委託地勤代理公司執行過夜清艙作業時，清艙作業員為便於鋪設電源線而擅自開啟左翼緊急逃生門，致該逃生門之緊急逃生滑梯充氣釋放。

建議改進事項：

1. 航空公司應要求地勤代理公司，於執行清艙作業時，如無航空人員陪同或督導時，嚴禁擅自碰觸航空器各項配備。
2. 航空公司委託地勤代理公司執行清艙作業時，應要求所有參與清艙作業人員完成相關清艙作業及安全注意事項之訓練。
3. 航空公司應定期或不定期對地勤代理公司之作業品質實施稽核及檢查。