



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 93-045/M

JUNE.28, 2004

主旨：某航空公司 747 型客機因人為疏失，造成鼻輪起落架收起及鼻輪門觸地事件。

說明：

某航空公司一架 747 型客機，於外站由國外委託維護公司在機坪執行液壓系統維修時，維修人員未能使用標準起落架安全銷，於執行起落架系統漏油測試時，造成鼻輪起落架不慎收起地安事件，鼻輪艙受損，二號與三號發動機外罩磨損與外電源接座受損。

建議改進事項：

- 一、公司建置使用合於安全規範之起落架安全銷之標準作業程序。
- 二、提供標準作業程序予委託維護機構或團體。
- 三、稽核委託維護機構或團體之系統機制及實務作業可符合公司標準作業程序。
- 四、加強外站稽核並列入公司自我督察要求。