



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 100-058/M

July, 2011

主旨：某國籍航空公司一架飛機發生適航證書遺失，並逕行以影印本替代之隨機文件不符規定飛航事件。

說明：

- 一. 某國籍航空公司一架飛機，於飛航前檢查發現適航證書遺失，逕行以影印本替代後飛航，並於飛航數個班次後向本局主動提報。
- 二. 經查，該事件疑似飛機在機坪作業時，適航證書因作業人員進出駕駛艙不慎碰落，隨之被陣風吹出機外而遺失。

建議改進事項：

航空器使用人應

1. 依民用航空法相關規定，由機長於飛機飛航前確認適航證書等各項必要文書備妥、在有效期限內，並為正本。
2. 依民用航空法第三十八條、航空器飛航作業管理規則第一百零九條及同規則第二百四十四條應具備文書之規定，建立檢查作業程序以確保符合上述規定。
3. 如發現必要之文書有不全、逾期...等異常狀況時，應停止飛航；並於改正後始得恢復營運。
4. 飛機各項必要文書放置於駕駛艙內，應充分固定，以避免類似事件發生。