

**國籍民用航空運輸業違反民用航空法裁處情形(飛航安全違規事件)**  
**111 年第 1 季違規事件裁罰資訊 (111/1/1-111/3/31)**

航空公司名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
長榮	110.04	長榮航空公司 A318 機型飛機委託亞洲航空公司執行重大修理作業所援引之技術資料，未依規定向本局提出核准申請。	公司違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 21 條第 1 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 2 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。
長榮	110.04	長榮航空公司委託 GE ENGINE SERVICES, INC.維修 GE90-115B 發動機執行未經核准之 GE90 發動機風扇模組 (Fan Stator Module) 技術通報 (Service Bulletin, SB) 維修作業。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 139 條規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
德安	108.10	德安航空公司BK-117直昇機於松山機場空域執行試飛任務，未依據航務手冊規範及試飛工單操作程序執行試飛，以致 1 號發動機超溫、主傳動箱超扭(扭力超限)。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機長及副駕駛員均違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 204 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，各處以警告，並立即改善之處分。</li> <li>2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 204 條第 2 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> </ol>