

**國籍民用航空運輸業違反民用航空法裁處情形(飛航安全違規事件)**  
**111 年第 4 季違規事件裁罰資訊 (111/10/1-111/12/31)**

航空 公司 名稱	發生 時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	111.01	中華航空公司 A330 型機(國籍編號 B-18310) 雪梨-桃園航班，於雪梨起飛前，地面裝載人員未依貨物裝載表裝載，將貨盤錯置，導致實際裝載與盤櫃訊息不符，造成載重平衡表實際重心超出容許界限。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以罰鍰新臺幣 40 萬元，並立即改善之處分。
台灣 虎航	108.12	台灣虎航航空公司 A320 TTW237 航班遭遇強烈亂流導致人員受傷與機內損壞，於落地後未完整保留座艙通話紀錄。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 9 萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> <li>2. 副駕駛員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> <li>3. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 186 條規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以新臺幣 60 萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> </ol>