

## 112年6月違規事件裁罰資訊（06/01/2023-06/30/2023）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	111.01	中華航空公司 B744F 型機 CI-5240安克拉治-芝加哥航班於落地後滑行碰撞地面貨櫃，造成航機損傷事件。	機長違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第153條第2項規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以新臺幣6萬元罰鍰，並立即改善之處分。
中華	111.12	中華航空公司 A330 CI-512北京-桃園航班駕駛員未依公司航務手冊查閱轉換高度，以致造成未依航管指示到達之高度。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機長違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> <li>2. 副駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款、第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> </ol>
長榮	110.08	長榮航空公司 A321機型 BR-020航班於關島進場落地，重飛時機尾觸地(Tail Strike)。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條及第 154 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 12 萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> <li>2. 副駕駛員 2 員均違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，各處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> </ol>
星宇	112.04	星宇航空公司 A350型機 JX-002航班於航機地面準備作業期間未制止非航空器使用人依規定允許之所屬人員及執行簽派任務人員，且未經本局核准之搭機乘客進入駕駛艙汲取個人網頁影片之素材。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機長違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第194條規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以新臺幣6萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> <li>2. 副駕駛員3員均違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第194條規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，各處以新臺幣6萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> <li>3. 公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第194條規定，依據民用航空法第112條第2項第5款之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> </ol>
星宇	112.05	星宇航空公司 A350機型 JX-802/803航班組員違反飛航執勤期間規定。	公司違反依民用航空法第41條之1所定之航空器飛航作業管理規則第38條之3規定，依據民用航空法第112條第2項第5款之規定，處以警告，並立即改善之處分。