

115年9月違規事件裁罰資訊（09/01/2026-09/30/2026）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
台灣 虎航	114.09	台灣虎航公司 A320-271N 飛機 B-50023 二號發動機燃燒室延遲缺點檢查管制逾期。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以罰鍰新臺幣 20 萬元，並立即改善之處分。
安捷	113.06	安捷航空公司飛航駕駛員適職性訓練與考驗(PT/PC)違反適職性術科年度考驗相關規定。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 204 條第 2 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以罰鍰新臺幣 60 萬元，並立即改善之處分。