

## 107 年 9 月違規事件裁罰資訊（9/1/2018-9/30/2018）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
台灣虎航	107.06	台灣虎航公司 IT-305 桃園-澳門航班載運未登機旅客託運行李。	公司違反依民用航空法第 47 條之 5 所定之民用航空保安管理辦法第 12 條第 1 項及第 2 項規定，依據民用航空法第 112 條之 4 第 1 項第 5 款規定，處以新臺幣 8 萬元罰鍰。
長榮航太	106.12	長榮航空公司 A330 型機上海虹橋至松山 BR-771 航班因 2 號發動機滑油量異常增加，隔日由長榮航太公司維修人員更換熱交換器。因庫房領料系統設定錯誤將構型不同之 P/N: 9250M97P09 與 P/N: 9250M97P08 設定為互換件，因此將不符該機構型之熱交換器送抵松山機場。由於維修人員作業疏失未仔細確認欲安裝之組件件號是否正確而直接更換，並完成試車及相關測試正常後恢復可用。	航空器維修工程師違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 10 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 1 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。