

108 年 6 月違規事件裁罰資訊（6/1/2019-6/30/2019）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
凌天	106.06	凌天航空公司 BELL-206 機於花蓮縣豐濱鄉執行空拍作業時，於長虹橋附近墜毀並起火，機上 3 人全數罹難。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 7 條第 1 項及第 204 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以新臺幣 60 萬元，並立即改善之處分。
中華	107.07	中華航空公司 B737-800 CI-170 航班空中轉降時，考量剩餘燃油因素，向航管宣告 MayDay 緊急情況後，未保留飛航紀錄器資料。	1. 機長及副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，各處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 186 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以新臺幣 60 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
中華	107.12	中華航空公司 A333 及 A359 機隊飛航組員未依飛航組員訓練計畫(FCTP)學科複訓實施飛行管理系統(FMS)課目測驗，共計 557 員。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 160 條第 3 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 30 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
超輕	108.03	社團法人中華航空協會會員駕駛未經檢驗合格之 CTLS 型超輕型載具於屏東縣大鵬灣臺灣燈會活動場所低空飛航。	超輕型載具所有人暨操作人違反民用航空法第 99 條之 3 第 1 項、第 99 條之 3 第 2 項、第 99 條之 5 第 1 項第 1 款及第 99 條之 5 第 1 項第 4 款之規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 1 項第 4 款、第 5 款及第 8 款之規定，處以新臺幣 24 萬元罰鍰之處分。
超輕	108.02	社團法人凱翔航空運動促進協會會員於未領有教練操作證之情形下，搭載乘客（員）從事飛航活動。	超輕型載具操作人違反民用航空法第 99 條之 3 第 2 項之規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 1 項第 5 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。