

108 年 7 月違規事件裁罰資訊（7/1/2019-7/31/2019）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
長榮	108.01	長榮航空公司 A321 型機 BR-757 航班於杭州蕭山機場，因飛航組員滑行不當操作，導致客艙組員受傷。	機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項及第 154 條第 1 款之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
台灣虎航	106.04	台灣虎航公司自行發現 IT-200 及 IT-281 兩航班之飛航文件資料袋遺失，無法尋獲，違反飛航文件需保留至少 3 個月之規定。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 54 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
中華	108.02	中華航空公司 B747-400 CI-5393 航班操作駕駛員於接受 CPDLC 航管文字指令後未予明辨即違規爬升。	副駕駛員(巡航駕駛員)違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 2 萬元罰鍰，並立即改善之處分。