

108 年 8 月違規事件裁罰資訊（8/1/2019-8/31/2019）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
華信	108.03	華信航空公司 ERJ-190 AE-980 杭州-台中航班，飛航組員於航管給予離場程序後，未確實輸入正確之航路及航點於航路輸入飛行管理系統(FMS)，致未依航管指示飛航。	1. 機長及副駕駛違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，各處以警告，並立即改善之處分。 2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 7 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
長榮	108.03	長榮航空公司 A321 型機 BR-262 航班 1 名客艙組員於執勤時酒測值超標。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 199 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
中華	108.02	中華航空公司 B747-400 CI-5121 航班正駕駛連續 30 日內，總飛航時間超過 120 小時。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 37 條第 5 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 20 萬元罰鍰，並立即改善之處分。