

111年1月違規事件裁罰資訊 (1/1/2022-01/31/2022)

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
前進	110.02	前進航空公司 C-208B 型機執行空拍作業未遵守操作飛航計畫，導致落地後油量低於安全保留油量。	機長違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第204條第2項規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以新臺幣6萬元罰鍰，並立即改善之處分。