

111年5月違規事件裁罰資訊（5/1/2022-5/31/2022）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
長榮	111.01	長榮航空公司 A330-300 BR201航班空中回航事件後委託長榮航太公司執行維護作業，受委託之長榮航太公司未依維修手冊規定執行檢查。	公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第139條規定，依據民用航空法第112條第2項第5款之規定，處以新臺幣60萬元罰鍰，並立即改善之處分。
長榮航太	111.01	長榮航太公司受委託執行長榮航空公司 A330-300 BR201航班空中回航事件後之維護作業，未依維修手冊之規定執行檢查。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 航空器維修工程師 2 員均違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 10 條第 1 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 1 款之規定，各處以停止執業 1 個月，並立即改善之處分。 2. 依據民用航空法第 114 條第 1 項第 4 款之規定，處以公司新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。