

111年10月違規事件裁罰資訊（10/1/2022-10/31/2022）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	111.01	中華航空公司 A330 型機(國籍編號 B-18310) 雪梨-桃園航班，於雪梨起飛前，地面裝載人員未依貨物裝載表裝載，將貨盤錯置，導致實際裝載與盤櫃訊息不符，造成載重平衡表實際重心超出容許界限。	公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條第2項規定，依據民用航空法第112條第2項第5款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以罰鍰新臺幣40萬元，並立即改善之處分。