

111年12月違規事件裁罰資訊（12/1/2022-12/31/2022）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
台灣 虎航	108.12	台灣虎航航空公司 A320 TTW237 航班遭遇強烈亂流導致人員受傷與機內損壞，於落地後未完整保留座艙通話紀錄。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 9 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 2. 副駕駛員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。 3. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 186 條規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以新臺幣 60 萬元罰鍰，並立即改善之處分。