

111年9月違規事件裁罰資訊（9/1/2022-9/30/2022）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
長榮航太	110.04	長榮航太公司執行未經核准之 GE90 發動機 Fan Stator SB(Service Bulletin 技術通報) 72-0390 等計 5 項作業。	公司違反依民用航空法第23條之2第2項所定之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠設立檢定管理規則第29條第3項規定，依據民用航空法第114條第1項第10款及符合民用航空法第114條第2項主動提報之規定，處以新臺幣10萬元罰鍰之處分。
長榮	110.05	長榮航空公司 B777F 型機 (國籍編號 B-16782 及 B-16783)LATCH 未依照最低裝備需求手冊簽轉航機延遲改正項目。	公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第139條規定，依據民用航空法第112條第2項第5款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以新臺幣20萬元罰鍰，並立即改善之處分。
中華	111.04	中華航空公司 A350機型 B-18906航機未依原廠提供之資訊訂定維護計畫，導致逾期執行維修項目。	公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第141條第4項規定，依據民用航空法第112條第2項第5款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以新臺幣20萬元罰鍰，並立即改善之處分。