

113年1月違規事件裁罰資訊（01/01/2024-01/31/2024）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	112.07	中華航空公司 B777型機 CI502航班客艙組員於滑行及起飛階段未繫妥安全帶及肩帶且未保持警醒。	公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第189條第1項及第188條第4項規定，依據民用航空法第112條第2項第5款、行政罰法第24條第1項及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。