

## 113年3月違規事件裁罰資訊 (03/01/2024-03/31/2024)

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
詮華	112.08	詮華航空公司 C 208B 型機於高雄國際機場起飛前於滑行時偏出滑行道。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正駕駛員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 204 條第 2 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> <li>2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 204 條第 2 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> </ol>
中華	112.05	中華航空公司 B777 CI5821 桃園-香港 (TPE-HKG) 航班於香港機場進場時，航機下降超過航管指示高度。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機長及副駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款之規定，各處以警告，並立即改善之處分。</li> <li>2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 7 條第 1 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 20 萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> </ol>