

## 100 年第 2 季違規事件裁罰資訊 (4/1/2011-6/30/2011)

發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
99.12	電瓶工場執行未經核准之能量電瓶維修。	1.地面機駕駛員 2 員違反航空器飛航作業管理規則第 141 條第 3 項及民用航空法第 41 條之 1 第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 5 款及符合第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以警告並立即改善之處分。 2.公司違反航空器飛航作業管理規則第 141 條第 3 項及民用航空法第 41 條之 1 第 2 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以警告並立即改善之處分。
100.01	機長未攜帶體檢證。	機長未依據民用航空法第 26 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 2 款及本局發佈「量罰標準表」規定伍之一違規事項第 34 項，處以警告並立即改善之處分。
99.11	執行液壓系統漏油維修工作未妥善維護，致起飛時蓋板掉落。	公司違反維修廠設立檢定管理規則第 23 條第 1 項、同規則第 24 條第 1 款及民用航空法第 23 條之 2 第 2 項之規定，依據民用航空法第 114 條第 1 項第 10 款處以新臺幣 6 萬元罰鍰之處分。
99.07	客艙壓力異常空中回航重大意外事件。	執行維修廠業務之地面機駕駛員 2 員違反航空器飛航作業管理規則第 141 條第 3 項及民用航空法第 41 條之 1 第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 5 款，分別處以地面機械員停止執業 1 個月及實際執行簽放之地面機械員停止執業 2 個月之處分。
99.08	後貨艙 Torque Box 地板破損並使用鋁質膠帶貼附，未依程序登錄於飛航維修紀錄簿並適時處理。	1.地面機械員違反航空器飛航作業管理規則第 141 條第 3 項及民用航空法第 41 條之 1 第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 5 款及符合第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以停止執業 1 個月之處分。 2.維修廠依據民用航空法第 114 條第 1 項第 8 款之規定及符合民用航空法第 114 條第 2 項主動提報減輕條件，處以新臺幣 10 萬元罰鍰之處分。 3.公司違反航空器飛航作業管理規則第 139 條第 1 項及民用航空法第 41 條之 1 第 2 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以警告並立即改善之處分。
100.02	重大修理重覆檢查超過核准文件要求期限。	公司違反航空器飛航作業管理規則第 149 條第 1 項及民用航空法第 41 條之 1 第 2 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以警告並立即改善之處分。