

## 104 年第 2 季違規事件裁罰資訊（4/1/2015-6/30/2015）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
台灣虎航	103.11	航班起飛前準備未完成事件	機長及副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報減輕條件，各處以警告，並立即改善。
中華	103.11	航班行李櫃誤裝	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以警告，並立即改善。
中華	103.11	航班漏裝空貨盤	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處新臺幣 20 萬元罰鍰，並立即改善。
復興	104.01	副駕駛未攜帶檢定證	副駕駛違反民用航空法第 25 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 3 款規定，處以警告並立即改善。
中興	103.12	違反修護紀錄簿登錄規定	地面機械員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 274 條第 1 項及第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款、本局發布「量罰標準表」規定伍之二違規事項第 22 項及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以警告，並立即改善。
中華	102.06	航機兩套供氣系統失效，座艙紀錄器未確實拔除事件	地面機械員違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 111 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款處以警告，並立即改善。
中興	102.10	直昇機於玉山氣象站運補失事	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 7 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及本局發布「量罰標準表」規定伍之一違規事項第 3 項，處新臺幣 60 萬元罰鍰，並立即改善。