

104 年第 3 季違規事件裁罰資訊（7/1/2015-9/30/2015）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
凌天	104.02	直昇機飛經南投縣九族文化村上空高度低於目視飛航規定	機長及副駕駛違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款，各予以警告。
長榮	104.03	航機右邊發動機蓋板於檢修後未裝回，飛航組員機外檢查亦未察覺	副駕駛違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條第 2 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報減輕條件，處以警告，並立即改善。
長榮	104.04	航機因誤解航管指示，以致航機低於航管許可下降高度	機長及副駕駛違反民用航空法第 41 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報減輕條件，各處以警告，並立即改善。