

### 107 年 3 月違規事件裁罰資訊（3/1/2018-3/31/2018）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
遠東	106.07	遠東航空公司 ATR72-600 型機於賽普勒斯帕福斯機場執行過夜檢查時，未發現 2 號主輪胎面異常，以及執行防滑控制器操作測試時，未於起落架旁確認煞車盤作動情況。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 航空器維修工程師違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 10 條第 1 項之規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 1 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> <li>2. 公司違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 12 條之規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 2 款之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> </ol>