



# 交通部民用航空局飛安公告

## Flight Safety Advisory Circular

FSAC No: 88-001/CS

October, 1999

### 主旨：

請確遵起飛前完成客艙「緊急逃生示範」之規定，以維護旅客之權益。

### 說明：

1. 88.06.18 日某國籍航空公司由香港飛台北之班機，未完成客艙「緊急逃生示範」情況下飛機即行起飛。
2. 據查該機於起飛前座艙長原欲播放「緊急逃生示範」影片時，發現全機之影視系統當機故障無法排除；惟適時塔台已許可起飛，後艙組員未堅持完成示範，即通知前艙 Cabin Ready，而於起飛後始執行「緊急逃生示範」，導致程序流程之錯亂。

### 建議改進事項：

1. 飛機起飛前應加強客艙影視系統等功能之測試。
2. 班機起飛前若客艙未完成「緊急逃生示範」時，應通知前艙；前艙組員需於接獲座艙長通知 Cabin Ready 後方可執行起飛任務。