

國籍民用航空運輸業違反民用航空法裁處情形(飛航安全違規事件)
113 年第 1 季違規事件裁罰資訊 (113/1/1-113/3/31)

航空 公司 名稱	發生 時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	112.05	中華航空公司 B777 CI5821 桃園-香港 (TPE-HKG) 航班於香港機場進場時，航機下降超過航管指示高度。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機長及副駕駛員違反民用航空法第 41 條第 1 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款之規定，各處以警告，並立即改善之處分。 2. 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 7 條第 1 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以新臺幣 20 萬元罰鍰，並立即改善之處分。
中華	112.07	中華航空公司 B777 型機 CI502 航班客艙組員於滑行及起飛階段未繫妥安全帶及肩帶且未保持警醒。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 189 條第 1 項及第 188 條第 4 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款、行政罰法第 24 條第 1 項及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
中華	112.08	中華航空公司 B777 型機 CI130 航班 1 名客艙組員於降落階段未保持警醒。	公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 189 條第 1 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。