

國籍民用航空運輸業違反民用航空法裁處情形(飛航安全違規事件)
113年第3季違規事件裁罰資訊 (113/7/1-113/9/30)

航空公司名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
中華	111.10	中華航空公司 A350-900 CI052 SYD(雪梨)-TPE(桃園)航班機上服務用車未固定妥當，於起飛時移位滑出。	副駕駛員違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第153條第2項規定。依據民用航空法第111條第2項第7款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
中華	112.11	中華航空公司 A330型機 CI910航班1名客艙組員於滑行及起飛階段未保持警醒。	1. 公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第189條第1項規定，依據民用航空法第112條第2項第5款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以新臺幣60萬元罰鍰，並立即改善之處分。
台灣虎航	113.01	台灣虎航公司 A-320-271N IT288航班一乘客座位下未裝載救生背心。	1. 公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第116條規定，依據民用航空法第112條第2項第5款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。