

**國籍民用航空運輸業違反民用航空法裁處情形(飛航安全違規事件)**  
**114年第1季違規事件裁罰資訊(114/01/01-114/03/31)**

航空公司名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
台灣虎航	112.07	台灣虎航公司 A320-232 IT306(澳門-桃園)定期航班於澳門機場起飛前未執行維護簽放。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機長違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第54條第1項第3款規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以罰鍰新臺幣6萬元，並立即改善之處分。</li> <li>2. 公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第139條規定，依據民用航空法第112條第2項第5款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> </ol>
台灣虎航	112.11	台灣虎航公司委託中華航空公司附設維修廠執行 B-50021機上求生裝備(Survival kit)維護工作，未落實執行清點作業，致未發現求生裝備即將或已屆期之情形。	公司違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第139條第2項規定，依據民用航空法第112條第2項第5款及符合民用航空法第112條之1主動提報之規定，處以罰鍰新臺幣20萬元，並立即改善之處分。
華信	113.03	華信航空公司 ATR72-212A 機型 AE1270航班於金門機場能見度(RVR)低於起飛限度起飛。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機長違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以新臺幣6萬元罰鍰，並立即改善之處分。</li> <li>2. 副駕駛員違反依民用航空法第41條之1第2項所定之航空器飛航作業管理規則第20條規定，依據民用航空法第111條第2項第7款之規定，處以警告，並立即改善之處分。</li> </ol>
長榮	113.12	長榮航空公司未定期(3年)執行前艙組員背景查核。	公司違反依民用航空法第47條之5所定之民用航空保安管理辦法第9條第1項第1款及第2款規定，依據民用航空法第112條之4第1項第5款之規定，處以罰鍰新臺幣8萬元。