

## 114年4月違規事件裁罰資訊（04/01/2025-04/30/2025）

名稱	發生時間	事件經過	違反法規及處分情形
星宇	113.09	星宇航空公司 B-58504機未於時限內完成 CAA AD 2023-10-004檢查工作。	公司違反依民用航空法第 9 條之 1 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件適航維修管理規則第 28 條第 1 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 2 款及符合民用航空法第 112 條之 1 主動提報之規定，處以警告，並立即改善之處分。
長榮	113.07	長榮航空公司 B777機型 BR396航班於胡志明國際機場地面滑行時，左機翼撞擊停機坪照明燈柱。	機長及副駕駛員均違反民用航空法第 41 條第 1 項及依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 20 條規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 6 款及第 7 款之規定，各處以新臺幣 6 萬元罰鍰，並立即改善之處分。