

115年5月違規事件裁罰資訊 (05/01/2026-05/31/2026)

| 名稱 | 發生時間 | 事件經過 | 違反法規及處分情形 |
|------|--------|--|--|
| 長榮 | 114.09 | 長榮航空公司 B787-9型機 BR096航班客艙組員抱病執勤。 | 公司違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 189 條第 1 項規定，依據民用航空法第 112 條第 2 項第 5 款規定，處以罰鍰新臺幣 60 萬元，並立即改善。 |
| 長榮航太 | 114.08 | 長榮航太公司受託執行 Boeing777機型 B-16721機 MEL 維護程序時，未依據受託公司航空維護能力手冊規定執行維修，造成該公司航班空中回航事件。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 航空器維修工程師違反依民用航空法第 41 條之 1 第 2 項所定之航空器飛航作業管理規則第 141 條第 3 項規定，依據民用航空法第 111 條第 2 項第 7 款之規定，處以停止執業 1 個月，並立即改善。 2. 公司違反依民用航空法第 23 條之 2 第 2 項所定之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠設立檢定管理規則第 23 條規定，依據民用航空法第 114 條第 1 項第 10 款之規定，處以警告。 |
| 超輕 | 113.07 | 台灣太亞航空休閒觀光暨發展協會 Savannah S 超輕型載具於臺中市烏日活動場地落地時墜毀。 | 超輕型載具操作人違反超輕型載具管理辦法第 35 條及民用航空法第 99 條之 2 第 1 項規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 1 項第 3 款之規定，處以罰鍰新臺幣 6 萬元。 |
| 超輕 | 115.04 | Storch CL 超輕型載具於雲林縣虎尾鎮農田墜毀事故。 | 超輕型載具所有人暨操作人違反民用航空法第 99 條之 2 第 1 項、第 99 條之 3 第 1 項、第 99 條之 3 第 2 項、第 99 條之 5 第 1 項第 1 款、第 99 條之 5 第 1 項第 4 款及第 99 條之 6 第 4 項規定，依據民用航空法第 119 條之 1 第 1 項第 3 款、第 4 款、第 5 款、第 8 款及第 10 款之規定，處以罰鍰新臺幣 30 萬元。 |