

交通部民用航空局飛安公告

Flight Safety Advisory Circular

FSAC No: 88/005/O

September, 1999

主旨：

請確遵各航站各項作業規定，寬估航班作業時間，勿因趕時間而影響飛安。

說明：

1. 某國籍航空公司 88.07.31 日一班台北飛台中航機，因台中水湳機場雷雨暫時關閉，待重行開放後該航空公司未寬估作業時間，致於水湳機場落地時已超過宵禁時間 10 分鐘。
2. 此一違規落地事件造成軍、民航雙方管制作業及協調上之困擾。

建議改進事項：

「趕時間」之行為係飛安事件重大人為肇因之一，為避免因趕時間落地影響飛安，請各航空公司務必遵守航空站各項作業規定並寬估航班作業時間，俾利飛安。