



交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 92-024/O

June 23, 2003

主旨：

簽派員及飛航組員應依航務手冊及相關手冊規定執行簽派及報到任務，俾符合標準化作業之基本需求。

說明：

- 1.某國籍航空公司貨機失事墜毀，本局執行相關調查時發現，該航班飛航組員未依規定地點報到，逕自要求簽派員以電話方式執行任務提示，不符合該公司航務手冊及聯合管制中心作業手冊之要求，前述航空人員違反民用航空法第一百十一條第一項第四款、第十款及航空器飛航作業管理規則第一百六十二條規定，本局依遵守與強制執行程序逕行量罰簽派員停止執業2個月，飛航組員因仍失蹤，暫予緩議。
- 2.另查該國籍航空公司未能落實執行自我督察及飛航作業管制監督之責任，違反民用航空法第一百十二條第一項第七款及航空器飛航作業管理規則第六條規定，本局逕依遵守與強制執行程序，量罰新台幣六十萬元整。

建議改進事項：

重申確遵標準化及相關程序規定作業，避免類似情況再發生。