



# 交通部民用航空局飛安公告

## Aviation Safety Bulletin

ASB No: 94-034/O

June 29, 2005

### 主旨：

數家國籍航空公司之航班，於金門機場 06 跑道順風落地時，超過機型之風速限制，造成違規事件。

### 說明：

數家國籍航空公司之航班，今年五月初於金門機場 06 跑道順風落地時，超過機型之風速限制，雖均安全降落，然其違反操作手冊，皆屬違規事件。

### 建議改進事項：

加強飛航組員對天候資訊之掌握，熟諳飛機之操作限制，確按操作手冊操作之正確觀念，避免類似情況再發生。